



FICHE TECHNIQUE

31.251K

RENOVATEUR DE CUIVRE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gel
- Couleur Beige
- Tixotropique
- Craint le gel
- Qualité alimentaire
- Densité : 1.100

UTILISATIONS

Le 31.251 est utilisé pour aviver et redonner son éclat et sa brillance aux métaux légers ternis par les éléments et le temps.
Etaler le 31.251 pur à l'aide d'un chiffon propre et sec.
Frotter en cercle jusqu'à ce que le chiffon est absorbé tout le produit (l'utilisation d'un papier journal est approprié au brillantage).

RECOMMANDATIONS

- Afin de ne pas laisser sécher le produit sur le support, il est préférable de procéder par petites surfaces.
- Stocker hors gel.

REGLEMENTATION

Tous les composants entrants dans la formulation du 31.251 figurent sur la liste positive du Ministère de l'Agriculture concernant le nettoyage du matériel en contact des denrées alimentaires.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.