



FICHE TECHNIQUE

31.253

RENOVATEUR DES SURFACES FRAGILES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gel
- Couleur Verte
- Tixotropique
- Craint le gel
- Densité : 1.100

UTILISATIONS

Le 31.253 est utilisé pour aviver et redonner son éclat et sa brillance aux métaux légers ternis par les éléments et letemps.
Etaler le 31.253 pur à l'aide d'un chiffon propre et sec.
Frotter en cercle jusqu'à ce que le chiffon est absorbé tout le produit (l'utilisation d'un papier journal est approprié au brillantage).

RECOMMANDATIONS

- Afin de ne pas laisser sécher le produit sur le support, il est préférable de procéder par petites surfaces.
- Stocker hors gel.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.